



## DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE

Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Reutlingen-Tübingen



Innung des Kfz-Gewerbes RT-TÜ · Lindachstr. 37 · 72764 Reutlingen



08.06.2022/O

1. **AÜK - Updates zum Ausdruck der Nachweise, Protokolle und Berichte** !
2. **Aktualisierung Daten AÜK Plus**
3. **Kalibrierung / Eichung der Mess- und Prüfmittel**
4. **Nachweisprotokoll / Rechnungsstellung Inspektion**
5. **AÜK Zusatzzeichen als Hinterglasfolie**
6. **Aktueller Stand zur Partikelanzahlmessung**

### Zu 1.: AÜK – Updates zum Ausdruck der Nachweise, Protokolle und Berichte

Bereits seit einiger Zeit merken wir die Veränderungen in der Durchführung der Abgasuntersuchung. Ein neues Programm, viele neue Formulare usw.

Ab **Juli 2022** startet nun das Qualitätsmanagement System für die Abgasuntersuchung und die Sicherheitsprüfung für die Werkstätten. Das bedeutet, dass die Prüforganisationen nur noch Nachweise, Protokolle und Berichte anerkennen dürfen, die ein DAkKS – Logo vorweisen.



Wie kommt das DAkKS-Logo auf Ihre Protokolle? Über Ihr AÜK – Plus!

Die Installation der nötigen Updates zum Ausdrucken der Nachweise/Protokolle/ Inspektionsberichte wird in zwei Schritten erfolgen.

Über die Verfügbarkeit werden Sie über Ihr AÜK-Plus in der Übersicht informiert. Bitte beachten Sie hier die Informationen und schieben Sie das Update nicht auf die lange Bank.

#### Erster Schritt!

Bei dem ersten großen Update werden alle später notwendigen Programmpakete zur Verfügung gestellt. Mit der Verteilung dieses Updates wird **Ende Mai 2022 sukzessive begonnen**. Damit werden die aktuell verschiedenen Programmversionen des AU-/GAS-Moduls sowie des SP-Moduls wieder zusammengeführt.

**Obermeister:**  
Peter Strohm

**Geschäftsstelle:**  
**Geschäftsführer:**

Kreishandwerkerschaft Reutlingen  
Ewald Heinzelmann  
Lindachstraße 37, 72764 Reutlingen  
Tel. 07121-2697-0, Fax 07121-269780  
[info@khs-reutlingen.de](mailto:info@khs-reutlingen.de)  
[www.kfz-innung-rt.de](http://www.kfz-innung-rt.de)

**Bankkonto:**

**Volksbank Reutlingen**  
Konto Nr. 100 935 001 (BLZ 603 900 00)  
IBAN: DE97 6039 0000 0100 9350 01 BIC: GENODES 1 BBV  
**Kreissparkasse Reutlingen**  
Konto-Nr. 11 855 (BLZ 640 500 00)  
IBAN: DE26 6405 0000 0000 0118 55 BIC: SOLADES 1 REU

## Zweiter Schritt!

Mit dem zweiten Update werden die DAkkS - Symbole bei den SP- und GAP-Protokollen aktiviert, der Inspektionsbericht ist dann druckbar und der WsN-Viewer des Workshop-Net (ehemals asa network) für den Ausdruck der AU-Nachweise wird installiert.

Die Verteilung dieses Updates wird durch die TAK **kurzfristig** nach Erteilung der Erweiterungsakkreditierung durch die DAkkS erfolgen.

Der Ausdruck der Nachweise/Prüfprotokolle/Inspektionsberichte wird nur dann möglich sein, wenn folgende Voraussetzungen von der anerkannten Werkstatt erfüllt sind:

- Die anerkannte Werkstatt muss alle Anforderungen des QMS erfüllen.
- Alle für die Prüfung eingesetzten Prüfmittel müssen hinterlegt, gültig kalibriert und bei der Sicherheitsprüfung teilweise auch geeicht sein.
- Die für die jeweiligen Untersuchungen eingesetzten verantwortlichen Personen müssen die gültigen Schulungen besitzen und hinterlegt haben.

Beim Ausdruck der SP- und GAP-Nachweise mit DAkkS-Symbol über AÜK Plus ist von Seiten der Betriebe wie bisher zu verfahren. Beim Ausdruck der AU-Nachweise und des Inspektionsberichtes („Zusatzblatt“) zum AU-Nachweis ist wie folgt zu verfahren:

- Der Ausdruck des AU-Nachweises durch AÜK Plus kann nach der **automatischen Übertragung** der AU-Daten vom AU-Gerät im asa-Format direkt aus AÜK Plus erfolgen. Der für den Ausdruck verwendete WsN-Viewer benötigt **Windows 10 oder höher**.
- Sofern die AU-Daten eines AU-Gerätes nicht oder unvollständig an AÜK Plus übertragen werden, ist zusätzlich der Inspektionsbericht zum AU-Nachweis aus AÜK-Plus auszudrucken. Dieser Inspektionsbericht mit DAkkS-Symbol ist dem Kunden mit dem jeweiligen – vom AU-Gerät ausgedruckten- AU-Nachweis auszuhändigen.

Für den Ausdruck des Inspektionsberichtes („Zusatzblattes“) müssen die AU-Daten, die mindestens auch in AÜK-Plus benötigt werden, sofern sie nicht vom AU-Gerät übertragen wurden, vom Benutzer händisch in AÜK-Plus eingetragen werden. Mit dem Inspektionsbericht werden immer Datum, Uhrzeit der durchgeführten AU und mindestens die FIN des untersuchten Fahrzeuges ausgedruckt.

**Händische Nachträge auf dem Inspektionsbericht sind nicht zulässig.**

## Zu. 2.: Aktualisierung Daten AÜK Plus

In AÜK Plus müssen alle relevanten Daten für die Überprüfung hinterlegt sein. Dazu gehören alle Betriebsdaten, Personal mit Schulungsdaten sowie alle Mess-/ und Prüfgeräte (auch Lehren und Manometer bei der SP) mit Kalibrierung, Stückprüfung, Eichung und den dazugehörigen Prüfscheinen.



Es ist wichtig, dass diese Daten auch immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden, da ansonsten im Rahmen des QM-System keine gültigen Prüfprotokolle ausgegeben werden können.

**Obermeister:**  
Peter Strohm

**Geschäftsstelle:**  
**Geschäftsführer:**

Kreishandwerkerschaft Reutlingen  
Ewald Heinzelmann  
Lindachstraße 37, 72764 Reutlingen  
Tel. 07121-2697-0, Fax 07121-269780  
[info@khs-reutlingen.de](mailto:info@khs-reutlingen.de)  
[www.kfz-innung-rt.de](http://www.kfz-innung-rt.de)

**Bankkonto:**

**Volksbank Reutlingen**  
Konto Nr. 100 935 001 (BLZ 603 900 00)  
IBAN: DE97 6039 0000 0100 9350 01 BIC: GENODES 1 BBV  
**Kreissparkasse Reutlingen**  
Konto-Nr. 11 855 (BLZ 640 500 00)  
IBAN: DE26 6405 0000 0000 0118 55 BIC: SOLADES 1 REU

Außerdem ist es wichtig, dass **täglich (spätestens 1x die Woche) ein Datenabgleich stattfindet**. Dieser muss entweder manuell gestartet werden oder der automatische Abgleich in den Einstellungen hinterlegt werden.

Wird kein regelmäßiger Abgleich durchgeführt, wird dies der Innung im System als Mangel angezeigt.

Vor allem im Rahmen des DAkkS – Symbols ist der Abgleich und der aktuelle Systemstand enorm wichtig! Bitte achten Sie daher auch auf die angezeigten Updates im AÜK – Plus und installieren sie diese.

### **Zu.3.: Kalibrierung Mess-/und Prüfmittel**

Im Rahmen der SP werden eine Vielzahl unterschiedlicher Mess-/ und Prüfgeräte benötigt. Alle Mess-/ und Prüfmittel müssen in regelmäßigen Abständen die nötigen Überprüfungen erhalten.

Im Rahmen des QM-System wird hierauf nun in hohem Maße darauf geachtet, dass diese Überprüfungen fristgemäß durchgeführt werden.

Welche Fristen für die Einzelnen Mess-/ und Prüfmittel gelten können Sie auch unserer Homepage ([www.kfz-innung-rt.de](http://www.kfz-innung-rt.de) / aus Ihrer Innung / Aktuelle Informationen) entnehmen.

### **Zu.4.: Nachweisprotokoll / Rechnungsstellung Inspektion**

Eine große Veränderung im QM-System ist es, dass die Inspektionen durch den Beitritt der Werkstatt formell nicht mehr durch die Kfz-Werkstatt durchgeführt werden, sondern durch den Bundesinnungsverband (BIV). Die Werkstatt, sowie die Personen sind im Moment der Untersuchung (AU, SP, GAS, AUK) beliehene des Bundesinnungsverbandes.

Daher müssen Sie einige Formulierungen bzw. Einstellungen entsprechend verändern:

- Die Einstellungen an Ihrem AU Gerät im Text der Ausführenden Stelle verändern. Als Ausführende Stelle auf dem Nachweisprotokoll muss stehen

*„BIV am Standort Autohaus Mustermann, Musterhausen“*

- Formulierung des Rechnungstextes  
Bei der Rechnungsstellung dürfen Sie nicht mehr, wie bisher, ein Entgelt für die Durchführung der Inspektion verlangen, denn durchführende Stelle der Inspektion ist der BIV. Sie dürfen ein Entgelt für die „Vorführung“ in Rechnung stellen.

*„Vorführung des Fahrzeugs zur Abgasuntersuchung  
/Sicherheitsprüfung/Gasanlagenprüfung einschließlich der Bereitstellung von  
Werkstattausrüstung und Personal“*

---

**Obermeister:**  
Peter Strohm

**Geschäftsstelle:**  
**Geschäftsführer:**

Kreishandwerkerschaft Reutlingen  
Ewald Heinzelmann  
Lindachstraße 37, 72764 Reutlingen  
Tel. 07121-2697-0, Fax 07121-269780  
[info@khs-reutlingen.de](mailto:info@khs-reutlingen.de)  
[www.kfz-innung-rt.de](http://www.kfz-innung-rt.de)

**Bankkonto:**

**Volksbank Reutlingen**  
Konto Nr. 100 935 001 (BLZ 603 900 00)  
IBAN: DE97 6039 0000 0100 9350 01 BIC: GENODES 1 BBV  
**Kreissparkasse Reutlingen**  
Konto-Nr. 11 855 (BLZ 640 500 00)  
IBAN: DE26 6405 0000 0000 0118 55 BIC: SOLADES 1 REU

## Zu.5.: AÜK Zusatzzeichen als Hinterglasfolie

Sie sind mit Ihrem Betrieb dem QM-System beigetreten. Damit Sie dies auch nach außen sichtbar deutlich machen können, erhalten Sie anbei vom Bundesinnungsverband, einmalig kostenfrei, das Zusatzzeichen „AÜK“ als Hinterglasfolie.



Diese Hinterglasfolie können Sie von hinten an eine durchsichtige Glas- oder Plexiglasscheibe kleben.

Betriebe müssen kenntlich machen, dass die entsprechende Überprüfung (AU, AUK, SP, GAP) nicht durch den Betrieb selbst, sondern durch die Inspektionsstelle des Bundesinnungsverbandes erfolgt. Durch diese Hinterglasfolie kann dies gegenüber dem Kunden angezeigt werden.

## Zu.6.: Aktueller Stand zur Partikelanzahlmessung



Ursprünglich war die Einführung der Partikelanzahlmessung bereits auf den 01. Januar 2021 bekanntgemacht. Aufgrund verschiedener Punkte wurde der Einführungsstermin nun auf den 01. Januar 2023 festgelegt.

Mit dem 01. Januar 2023 ist nun vom Verordnungsgeber eine Messung der Partikelanzahlkonzentration für Dieselfahrzeuge ab der Emissionsklasse Euro 6/Euro VI festgeschrieben. Gleichzeitig soll an Euro 5/Euro V Dieselfahrzeugen die bisher vorgeschriebene Trübungsmessung weiterhin durchgeführt werden.

Die Einführung zum 01.01.2023 stellt nicht nur unsere Betriebe, sondern auch die Hersteller vor eine große Herausforderung, denn aktuell gibt es nur wenige akkreditierte Kalibrierlabore für PN-Messgeräte. Hinzu kommen die aktuell schwierigen Lieferbedingungen für Halbleiter und weitere Bauteile.

Ob es evtl. zu einer Übergangsregelung oder einer Verschiebung der Einführung kommt ist nicht absehbar.

Unser Landesinnungsverband hat in einem Rundschreiben dazu geraten, aufgrund der hohen Anschaffungspreise den Kauf des PN-Messgeräts von der individuellen betrieblichen Situation abhängig zu machen. Dabei sollten sie die Investition auch betriebswirtschaftlich begutachten.

Folgende Punkte können hierfür herangezogen werden:

- Anzahl der Euro 6/VI-Dieselfahrzeuge im Kundenstamm
- Regionale Marktgegebenheiten
- Freie Werkstatt oder markengebundene Werkstatt (mit evtl. verpflichtenden Herstellervorgaben!)
- Evtl. Kooperationsvereinbarungen mit Partnerwerkstätten oder
- Konkrete Einzelfallgründe

Bei der Fragestellung, ob ein PN-Messgerät gekauft oder im Leasing-Modell angeschafft wird, ist es unter Umständen auch ratsam seinen Steuerberater hinzuzuziehen.

**Obermeister:**  
Peter Strohm

**Geschäftsstelle:**  
**Geschäftsführer:**


Kreishandwerkerschaft Reutlingen  
Ewald Heinzelmann  
Lindachstraße 37, 72764 Reutlingen  
Tel. 07121-2697-0, Fax 07121-269780  
[info@khs-reutlingen.de](mailto:info@khs-reutlingen.de)  
[www.kfz-innung-rt.de](http://www.kfz-innung-rt.de)

**Bankkonto:**

**Volksbank Reutlingen**  
Konto Nr. 100 935 001 (BLZ 603 900 00)  
IBAN: DE97 6039 0000 0100 9350 01 BIC: GENODES 1 BBV  
**Kreissparkasse Reutlingen**  
Konto-Nr. 11 855 (BLZ 640 500 00)  
IBAN: DE26 6405 0000 0000 0118 55 BIC: SOLADES 1 REU

Entscheidet sich der Betrieb die Anschaffung zu verschieben, dann darf der Betrieb stand heute ab dem 01.01.2023 keine AU an Euro 6/VI Dieselfahrzeugen mehr durchführen. Der Betrieb darf aber selbstverständlich Abgasuntersuchungen an Dieselfahrzeugen bis einschließlich Euro 5/V anhand der bisher vorgeschriebenen Trübungsmessung vornehmen.

Mit freundlichen Grüßen



gez. Tanja Ochs  
Sachbearbeiterin

---

**Obermeister:**  
Peter Strohm

**Geschäftsstelle:**  
**Geschäftsführer:**

Kreishandwerkerschaft Reutlingen  
Ewald Heinkelmann  
Lindachstraße 37, 72764 Reutlingen  
Tel. 07121-2697-0, Fax 07121-269780  
[info@khs-reutlingen.de](mailto:info@khs-reutlingen.de)  
[www.kfz-innung-rt.de](http://www.kfz-innung-rt.de)

**Bankkonto:**

**Volksbank Reutlingen**

Konto Nr. 100 935 001 (BLZ 603 900 00)

IBAN: DE97 6039 0000 0100 9350 01 BIC: GENODES 1 BBV

**Kreissparkasse Reutlingen**

Konto-Nr. 11 855 (BLZ 640 500 00)

IBAN: DE26 6405 0000 0000 0118 55 BIC: SOLADES 1 REU